

椅子の写真状態記録・観察練習

The Met の公開写真 1 枚から、見える事実と不明な点を区別する教材です。現地での点検や前後比較の記録ではありません。

01 公開写真から観察する



写真で見えること：花飾りの背もたれと座面前枠、ピンクの模様入り布、4本の脚。座面右側の布に折れ線と明暗の違いが見えます。

写真だけでは未確認：布の破れ、接合部の強度、現在の状態や安全性、撮影日。光やしわを損傷の証拠とは扱いません。

出典：The Metropolitan Museum of Art, Side chair (one of a pair), 29.119.4, Fletcher Fund, 1929。写真は CC0 1.0 で公開。個別の撮影者と製作者は出典に記載されていません。出典・利用権の確認日：2026-10-23。